

Objednávateľ : [REDAKOVANÉ], [REDAKOVANÉ], 831 04 Bratislava  
Úloha experta: 1. Stanoviť všeobecnú hodnotu jazdeného vozidla pred poškodením.  
2. Vykalkulovať náklady na opravu poškodenia  
Objednávka zo dňa: 01.07.2008

## ODBORNÝ POSUDOK

číslo: [REDAKOVANÉ]

1. VŠEOBECNÁ HODNOTA JAZDENÉHO VOZIDLA,
2. NÁKLADY NA OPRAVU POŠKODENIA VOZIDLA

osobné motorové vozidlo

ŠKODA Octavia 1.9 TDI Tour, sedan (1U)

Evidenčná značka: [REDAKOVANÉ]

**1. Technická hodnota vozidla k rozhodnému dátumu 06.03.2008 89,7623 %**  
(vyjadruje zostatok technickej životnosti ojazdeného vozidla vzhľadom na vykonané opravy, úpravy a prevádzkový režim)

**2. Predpokladaná hodnota vozidla 311 600,00 Sk**  
(vyjadruje trhovú hodnotu bezprostredne pred poškodením, zodpovedá hodnote porovnateľného vozidla z voľného trhu po vykonanej korektúre za rozdielny technický stav, technickú spôsobilosť, odlišný kilometrový priebeh a zostatkovú hodnotu mimoriadnej výbavy)

**3. Predpokladané náklady na opravu poškodenia vozidla 950 300,00 Sk**  
(náklady na opravu poškodenia sú vykalkulované v súlade s technologickými postupmi stanovenými, časovými autoopravárenskými normami a doporučeným cenníkom náhradných dielov pre autorizované opravovne v regióne k rozhodnému dátumu)

Poznámka: ceny a hodnoty sú stanovené vrátane DPH.

Vypracoval: [REDAKOVANÉ]  
dňa: 09.07.2008  
počet strán posudku: 6  
počet príloh k odbornému posudku: 2 (kalkulácia nákladov na opravu str. 7-15; fotodokumentácia str. 15-21)





Odborný posudok číslo: 28023

**2.5. Štandardná výbava**

ABS (AB01), airbag - vodiča + spolujazdca (AB10-2), anténa (AD14), bočné ochranné lišty (AD26), brzdivý asistent BAS (AB03), delené zadné sedadlo (AC05), hodiny - digitálne (AP03-D), imobilizér (AB15), kúrenie s vnútornou cirkuláciou vzduchu (AK02), napínače bezpečnostných pásov (AB08), nastaviteľná poloha volantu (AR03), opierky hlavy na PR+Z sedadlách 5x (AC12-5), palubný počítač (AP02), peľový filter privádzaného vzduchu (AK04), protiprekľzový systém kolies ASR (AB02), príprava na inštaláciu rádia (AD11), reproduktory - 4 (AD15-4), servoriadenie (AR01), tónované zasklenie (AD09), ukazovateľ vonkajšej teploty (AP04), výškovo nastaviteľné bezpečnostné pásy (AB07), výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča (AC09),

**2.6. Výbava za príplatok**

lak - metalíza, lakované kľučky a zrkadlá vo farbe karosérie (6FB), centrálné zamykanie (PD0), el. ovládanie predných okien (PH4), Climatronic - automatická klimatizácia (PHA), el. ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá (PW1)

**2.7. Mimoriadna výbava**

okenné fólie  
alarm

**3. Opis technického stavu****3.1. Motor, spojka**

druh, kód, uloženie: DIESEL, AXR, priečne nad prednou nápravou  
počet a usporiadanie valcov: R4  
druh paliva: motorová nafta  
príslušenstvo, elektronika: riadené vstrekovanie paliva; nefunkčné, poškodené  
katalyzátor výfukových plynov: oxidačný  
chladenie: nefunkčné, poškodené  
prevádzkové náplne: chýbajú  
tesnosť v spojoch: spoje netesnia  
chod motora na voľnobežné otáčky: neskúšaný  
dymivosť: neskúšaná  
hlučnosť: neskúšaná  
spojka: rozjazd neskúšaný; spojkový pedál zatlačený na podlahe, ovládanie spojky poškodené  
iné: motor neštartuje, vozidlo je bez el. prúdu, motorový priestor a príslušenstvo motorového ústrojenstva poškodené požiarom  
stav skupiny: všetky časti tejto skupiny sú funkčné a ich stav je primeraný prevádzkovému režimu, v hodnotení stavu skupiny nie sú zohľadnené súčasné poškodenia!

**3.2. Prevodovka, rozvodovka**

druh prevodovky: manuálna 5-stupňová  
radenie prevodových stupňov: nefunkčné; tiahla radenia zničené požiarom  
vôľa na kulise radenia: radenie nefunkčné  
chladenie (len pri automatickej prevodovke): nie  
rozvodovka: v prevodovke; na funkčnosť neskúšaná  
tesnosť v spojoch: únik náplní nezistený  
hlučnosť: neskúšaná  
stav skupiny: všetky časti tejto skupiny sú funkčné a ich stav je primeraný prevádzkovému režimu, v hodnotení, stavu skupiny nie sú zohľadnené súčasné poškodenia!

**3.3. Podvozok, nápravy, pneumatiky**

rám: bezrámový samonosný skelet  
predná náprava, nápravnica, ramená: nezávislé zavesenie kolies McPherson s dolnými trojuholníkovými ramenami, priečny skrutný stabilizátor; Ľ tyčka stabilizátora chýba, Ľ pružina tlmiča deformovaná  
riadenie: ľavostranné hrebeňové s posilňovačom; funkčné, posilňovač na funkčnosť neskúšaný, Ľ spojovací čap s ohorenou manžetou čapy a ložiská: vôľa primeraná, hlučnosť nezistená; Ľ guľový čap ramena zničený s ohorenou manžetou  
zadná náprava / nápravnica: pozdĺžne vlečené ramená spojené torzne skrutnou priečkou; primerane opotrebované  
rozvodovka: v prevodovke; na funkčnosť neskúšaná  
poloosi, manžety: predné; Ľ poloosi ohorená, manžety Ľ poloosi zhorené, kĺby Ľ poloosi odhalené a znečistené  
prevádzková brzda, účinnosť, brzdná stabilita: vpredu aj vzadu kotúčové, kvapalinové, dvojokruhové, diagonálne prepojené, s podtlakovým posilovačom, antiblokovacím systémom ABS, protiprekľzovým systémom ASR; Ľ PR brzdivé vedenie a riadiaca jednotka ABS zhorené, nádobka na brzdivú kvapalinu zhorená, brzdivé kotúče skorodované  
parkovacia brzda, účinnosť: ovládaná ručne; účinnosť neskúšaná

Odborný posudok číslo: 28023

geometria, jazdná stabilita: vizuálnou kontrolou zistené porušenie nastavenia na Ľ PR kolese; stabilita neskúšaná

disky kolies: oceľové 6J x 15; Ľ PR obhorený

plášte pneumatík 1. náprava: 195/65 R 15 91T Sava Eskimo S3; Ľ zhorená

plášte pneumatík 2. náprava: 195/65 R 15 91T Sava Eskimo S3; nepoškodené

plášť rezervného kolesa: plnohodnotné koleso 195/65 R 15 91V Matador Elite2; nepoškodené

iné: Ľ PR pruženie a tlmenie nefunkčné

stav skupiny: všetky časti tejto skupiny sú funkčné a ich stav je primeraný prevádzkovému režimu, v hodnotení stavu skupiny nie sú zohľadnené súčasné poškodenia!

#### 3.4. Karoséria, lakovanie

prevedenie: samonosný bezrámový skelet, z celopozinkovaných plechov, pôvodný

mechanické poškodenie vonkajších dielov: PR kapota, Ľ PR blatník

mechanické poškodenie vnútorných dielov: PR rám masky, nosník PR nárazníka

mechanické poškodenie nosných dielov a stĺpkov: nezistené

stopy po oprave: nezistené

poškodenia opravou neodstránené: nezistené

stopy po oprave: nezistené

začínajúca korózia: nezistené

diely čiastočne korodované: Ľ PR dvere, rám chladiča, nosník nárazníka, Ľ PR nosník karosérie, A-stĺpik,

deliaca stena motorového priestoru, priečnik prednej steny

diely koróziu spotrebované: PR kapota

stav laku: pôvodný; škrabance na Ľ Z blatníku a Z nárazníku, nespĺňa ochranný a estetický účel

iné: PR nosník karosérie obhorený, deliaca stena motorového priestoru obhorená, Ľ A-stĺpik obhorený, Ľ PR

dvere obhorené, Ľ podbeh obhorený a zdeformovaný, priečnik prednej steny obhorený

stav skupiny: všetky časti tejto skupiny sú funkčné a ich stav je primeraný prevádzkovému režimu, v hodnotení stavu skupiny nie sú zohľadnené súčasné poškodenia!

#### 3.5. Výbava vonkajšia, vnútorná

zasklenie: tónované, fólie na Z oknách dvier a okne veka batožinového priestoru; čelné okno rozbité, ostatné znečistené

ovládanie pohybu skiel: 2x elektricky; neskúšané

uzamykanie: centrálné; nefunkčné

alarm, ochrana vnútorného priestoru proti pohybu: áno; neskúšaný

imobilizér: v kľúčoch; neskúšaný

reflektory: Ľ chýba, P obhorený

smerové svetlá / bočné smerové svetlá: Ľ chýba

zadné osvetlenie: nepoškodené + tretie brzdové; neskúšané

hmlové svetlá: nie

vnútorné osvetlenie: zadymené; neskúšané

elektrické príslušenstvo: zhorené; nefunkčné

káblový zväzok: zhorený; nefunkčný

stierače: predné; obhorené, neskúšané

ostrekovače skiel: áno; Ľ zhorený, P neskúšaný, nádobka zhorená

akumulátor: zhorený

kúrenie, klimatizácia: automatická dvojfázová klimatizácia Climatronic; časti klimatizácie v motorovom priestore poškodené a zhorené

ovládacie prvky rozvodu vzduchu: funkčné

nárazníky: vo farbe karosérie; PR z väčšej časti zhorený

spojlery: nie

ochranné lišty: čierny plast; na Ľ PR dverách obhorená

kľučky, zámky: vo farbe; otváranie Z dvier a veka batožinového priestoru nefunkčné

čalúnenie stropu: látka; obhorené, zadymené

strešné okno: nie

obklady dverí a stĺpkov: látka + plast; Ľ PR dvier poškodený, Ľ A-stĺpika obhorený, PR A stĺpika, B a C stĺpkov zadymené

obklady batožinového priestoru: nezistené

koberce, rohože: 4x gumené; znečistené a zatopené vodou

tesnenia: okien a dverových otvorov; Ľ PR dvier obhorené

volant: plast, mechanicky nastaviteľný v dvoch smeroch; znečistený, funkčný

prístrojový panel: plast; obhorený

prístroje: zadymené, neskúšané

navigačný systém: nie

palubný počítač: áno; neskúšaný

autorádio: nie

predpríprava na autorádio, reproduktory: 4x repro; v Ľ dverách 1x poškodený

odkladacie poličky, schránky: znečistené, funkčné

Odborný posudok číslo: 28023

sedadlá predné: látka, L výškovo nastaviteľné; znečistené, funkčné  
 sedadlá zadné: látka, delené v pomere 60:40; znečistené, funkčné  
 opierka hlavy: látka, 5x nastaviteľné; znečistené, funkčné  
 lakťová opierka: nie  
 vonkajšie zrkadlo: vo farbe karosérie, elektricky nastaviteľné, vyhrievané; L zhorené, P neskúšané  
 vnútorné zrkadlo: zadymené  
 clony proti oslneniu: 2x s make-up zrkadlom; L obhorená, P zadymená  
 povinná výbava (výstražný trojuholník, ťažné lano, lekárnička, zdvihák): nezistená  
 okrasné kryty kolies: 3x od výrobcu; L PR chýba  
 anténa: áno  
 telefón / video: nie  
 prídavné mechanické zabezpečovanie: nie  
 airbagy: vodiča, spolujazdca; neskúšané  
 bezpečnostné pásy: 5x, PR výškovo nastaviteľné; funkčné  
 lapače nečistôt: nie  
 parkovacie senzory: nie  
 stav skupiny: všetky časti tejto skupiny sú funkčné a ich stav je primeraný prevádzkovému režimu, v hodnotení stavu skupiny nie sú zohľadnené súčasné poškodenia!

**3.6. Predchádzajúce opravy a výmeny (len dokladované)**

Skupina	Druh	Rozsah (%)	Stav (%)	Dátum	Doklad
-	-	-	-	-	-

**3.7. Technické zrážky / prirážky**

Skupina	Druh	Zrážky/Prirážky (%)	Zdôvodnenie
-	-	-	-

**3.8. Technická hodnota pneumatík**

Popis	Počet	TH (%)	stav dezénu (mm)	nový dezén (mm)
195/65 R 15 91V Matador Elite 2	1	100,00	8	8
195/65 R 15 91T Sava Eskimo S3	1	22,22	2	9
195/65 R 15 91T Sava Eskimo S3	2	66,67	6	9
195/65 R 15 91T Sava Eskimo S3	1	0,00	-	-

**3.9. Porovnanie technických hodnôt (zohľadňuje korektúry za prevádzkový režim a skutočný stav)**

Skupina	TH (etalón)	TH (vypočítaná)	TH (skutočná)
Motor	96,0886 %	96,0886 %	96,0886 %
Prevodovka	96,0886 %	96,0886 %	96,0886 %
Podvozok	83,2167 %	83,2167 %	83,2167 %
Karoséria	96,3142 %	96,3142 %	96,3142 %
Výbava	86,7662 %	86,7662 %	86,7662 %
Pneumatiky	50,0000 %	51,1120 %	51,1120 %

**3.10. Hodnota mimoriadnej výbavy (dodatočne domontovaná do vozidla)**

Popis	Východzia cena	Dátum obstarania	Patrí ku skupine
okenné fólie	4000 Sk	06.09.2006	Výbava
Poznámka / zdroj: www.saxo.sk			
alarm	7854 Sk	06.09.2006	Výbava
Poznámka / zdroj: cenník Meta System 04/2006			

**4. Porovnateľné vozidlo**
**4.1. Všeobecná hodnota porovnateľného vozidla (vzorka z voľného trhu)**

značka, model, typ: ŠKODA Octavia 1.9 TDI Tour, sedan (1U)  
 priemerný počet odjazdených kilometrov porovnateľného vozidla: 36800 km  
 predpokladané technické opotrebovanie plášťov pneumatík porovnateľného vozidla: 50%  
 predpokladá sa, že stav jednotlivých skupín vozidla zodpovedá primeranému prevádzkovému režimu  
 všeobecná hodnota porovnateľného vozidla vrátane výbavy: **323 100,00 Sk**  
 vyhlásenie o zhode: vozidlo z trhu je konštrukčne porovnateľné s oceňovaným vozidlom  
 zdroj: AAD; 2/2008; A31025039

**4.2. Východisková hodnota vozidla**

cena porovnateľného nového vozidla vrátane výbavy: 612 074,00 Sk (s DPH)  
 výbava, ktorú porovnateľné vozidlo neobsahuje: pozri bod 2.7.  
 zdroj: AAD; 2/2008; A31025039

Odborný posudok číslo: 28023

## 5. Výpočet predpokladanej všeobecnej hodnoty vozidla

- značka, model, typ: ŠKODA Octavia 1.9 TDI Tour, sedan (1U)  
 rozdiely medzi porovnateľným vozidlom z voľného trhu a oceňovaným vozidlom:  
 - počet odjazdených kilometrov: 36800 km  
 - technická hodnota: 89,7623 % (zohľadnený prevádzkový režim, opravy a skutočný stav)  
 - hodnota mimoriadnej výbavy (upravená o zrážku zohľadňujúcu záujem na trhu): 8 228,00 Sk

predpokladaná hodnota oceňovaného vozidla po korektúre za odlišný počet odjazdených km , odlišný technický stav a zostatkovú hodnotu mimoriadnej výbavy: **331 500,00 Sk**

**Zrážky** (vyjadrujú prevádzkovú odlišnosť hodnoteného vozidla od vozidla z voľného trhu)

- a) Spôsob prevádzkovania: taxi, autoškola, referentské vozidlo (5-20%): 0
- b) Platnosť EK kratšia ako 6 mesiacov (5-10%): 0
- c) Platnosť TK kratšia ako mesiac §115 ods.1 g) a ods. 2 zák. NRSR č.315/1996 Z.z. (5-15%): 0
- d) Vozidlo nespôsobilé prevádzky (5-30%): 0
- e) Nepreukázané servisné prehliadky resp. prevádzkový režim (5%): 5
- f) Vykonaný zásah do hlavných konštrukčných skupín, nekvalitne vykonaná oprava (5-20%): 0
- g) Počet predošlých majiteľov (2% x počet majiteľov, max.10%): 0
- h) Za každý plášť, ktorého hĺbka dezénu je pod 3 mm; za odlišný dezén, poškodený plášť, alebo neschválený typ pláštá (0,5%): 1
- i) Za sťažnenú predajnosť jednoúčelového, špeciálneho, luxusného vozidla alebo vozidla s nadštandardnou výbavou vo vysokej obstarávacej hodnote (10-30%): 0

**Predpokladaná hodnota oceňovaného vozidla k rozhodnému dátumu 06.03.2008 predstavuje sumu 311.600,00 Sk**

(nezohľadňujú sa poškodenia uvedené v kalkulácií, hodnota zaokrúhlená na celé stokoruny).

Predpokladaná hodnota vozidla zodpovedá hodnote porovnateľného vozidla z voľného trhu upravenej o hodnotu mimoriadnej výbavy a vykonanú korektúru za rozdielny technický stav, technickú spôsobilosť, odlišný kilometrový priebeh a o zrážky za prevádzkovú odlišnosť. Všetky vypočítané hodnoty sú vrátane DPH 19%.

## 6. Náklady na opravu poškodenia

### 6.1. Rozpis nákladov na opravu poškodenia (pozri prílohu)

Druh	Popis	cena s DPH	DPH
Materiál	Spolu	808 574,80 Sk	19%
Práca	Spolu	105 040,40 Sk	19%
Vedľajšie náklady	Spolu	1 952,60 Sk	19%
Lak	Spolu	34 725,00 Sk	19%
Spolu	Materiál + práca	950 292,80 Sk	19%

**Náklady na opravu poškodenia predstavujú sumu 950.300,00 Sk vrátane DPH**  
 (hodnota zaokrúhlená na celé stokoruny).

dňa: 09.07.2008

spracoval:



otláčok pečiatky

 .....  
 podpis

kontroloval:



otláčok pečiatky

 .....  
 podpis

Odborný posudok číslo: 28023

Príloha č.1

K A L K U L A C E O P R A V Y Č [REDACTED] 09.07.2008

DATUM PROHLÍDKY : 02.07.2008

MAJITEL/POJIŠTĚNÝ

:  
:  
:  
:

ÚDAJE O VOZIDLE

VÝROBCE : ŠKODA  
TYP/MODEL : OCTAVIA / TOUR  
DRUH MOTORU/ZDVIH OBJEM : TURBO-D / 1896 CCM / 74 KW  
POHOTOVOSTNÍ/CELKOVÁ HMOTNOST: 1383 KG / 1855 KGSPZ/VIN : SN-032BF / TMBDS41U0 [REDACTED]  
1. REGISTRACE : 06.09.2006  
STK/EK : 09.2010 / 09.2010  
KILOMETRY : 36800 KM ODHADEM

POŠKOZENÉ OBLASTI : VPŘEDU / VPŘEDU L / BOK L

STAV VOZIDLA : NEROZEBRANÉ

-----  
N Á K L A D Y N A O P R A V U BEZ DPH SKK 798 565.36

DPH 19.00 % SKK 151 727.42

N Á K L A D Y N A O P R A V U VČ DPH SKK 950 292.78  
-----

Bratislava, 09.07.2008

Odborný posudok číslo: 28023

K A L K U L A C E O P R A V Y Č 28023 09.07.2008

MAJITEĽ [REDAKOVANÉ]  
831 04 BRATISLAVA

VÝROBCE ŠKODA OCTAVIA TOUR  
VIN-KÓD TMBDS41U [REDAKOVANÉ] SPZ [REDAKOVANÉ] TYP-KÓD T 07 44  
1.REGISTRACE [REDAKOVANÉ].2006 PŘÍŠTÍ TK09.2010

STAV VOZU NEROZEBRANÉ

VYBAVENÍ OD 01/06 AUTOM-KLIMATIZACE TÓNOVANÁ SKLA  
CENTRÁLNI ZAMYKÁNÍ EL-OVL OKEN PŘ VNĚJ ZRCÁTKA EL/VYHŘ  
VNĚ ZRCÁTKA LAKOVANÁ KLIKY DVEŘÍ LAKOVANÉ BOČ-OCHR-LIŠTY  
BATERIE 70 AH ALARM ULTRAZVUK BOČNÍ SMĚROVKY BÍLÉ  
SED-ŘIDIČE VÝŠK-NAST Z-SEDADLO DĚLENÉ 3. OPĚRKA HLAVY Z  
STŘEDNÍ BRZD-SVĚTLO 5-ST PŘEVODOVKA SERVOŘÍZENÍ PR-1N6  
ABS PNEU 195/65 R 15..T ZIMNÍ PNEUMATIKY  
DISKY 6 J X 15 REGULACE PROKLUZU KOTOUČ-BRZDY VZADU  
AIRB ŘIDIČ/SPOLUJEZD 1896 CCM 74KW

N Á H R A D N Í D Í L Y CENÍK : 01.04.2008

VODICÍ-Č	NÁZ. DÍLU	ČÍSLO DÍLU	CENA
0258	VÝZTUHA SPZ PŘ	NN	
0283	KRYT PŘ-NÁRAZNÍKU	1U0807221K	4749.30
0306	OCHR-LIŠTA PŘ	1U0807717C 01C	1030.10
0340	NOSNÍK PŘ-NÁRAZNÍKU	1U0805551C	5649.60
0391	PŘEDNÍ SPOJLER	1U0807061A	1378.00
0405	CHROMOVANÝ KRYT	1U0853661A 739	1580.00
0406	KRYT MŘÍŽKY CHLADIČE	1U0853665A GRU	900.40
0410	MŘÍŽKA CHLADIČE	:VIZ JEDNOTL-DÍLY	
0419	MŘÍŽKA CHLADIČE	1U0853653A 01C	812.10
0429	DRŽÁK L MŘÍŽKY CHLAD	1U0823573A	76.30
0430	DRŽÁK P MŘÍŽKY CHLAD	1U0823574A	76.30
0431	ZNAK PŘ	1U0853621C MEL	353.20
0471	PŘ-VÍKO	1U0823031D	7598.80
0475	ZÁVĚS L	1U0823301A	456.20
0476	ZÁVĚS P	1U0823302A	456.20
0481	IZOLACE PŘ-VÍKA	1U0863831C 01C	682.30
0493	ZÁMEK PŘ-VÍKA	1U0823509H	1312.40
0495	VZPĚRA PŘ-VÍKA	1U0823361B	311.70
0500	BOVDEN PŘ-VÍKA	1U1823531A	295.70
0502	VLEČ-PÁKA	1U0823457E	341.20
0528	TĚSNĚNÍ TORPEDA	1U1823723	223.40
0561	SVĚTLOMET KPL L	1U1941017N	4167.30
0562	SVĚTLOMET KPL P	1U1941018N	4167.30
0677	SMĚROVKA P L	1U0953155D	738.50
0678	SMĚROVKA P P	1U0953156D	738.50
0707	BOČNÍ SMĚROVKA L	1U0949127A	199.30
0741	BLATNÍK P L	1U0821105B	3465.00
0761	VZPĚRA BLATNÍKU L	1U0821141A	230.10
0771	ZÁVĚR-DÍL BLATNÍKU L	1U0821111	167.20
0841	VLOŽKA PODBĚHU P L	1U0809961B	948.50
0843	VZDUCHOVOD D P L	1U0805825A	101.70
0930	RÁM MASKY PŘ KPL	1U0805591N	8580.80
0988	VÝZT DRŽÁKU ZÁMKU	1U0806143D	646.20
1117	PODBĚH P L KPL	1U0809101F	4525.90
1167	A-SLOUPEK VNI D L	1U0809201	3190.70
1201	PODĚLNÍK P L	1U0803091B	7450.10
1306	TAŽNÉ OKO PŘ	8L0803611	481.60
1311	PŘÍČNÍK PŘ-STĚNY	1U0803159A	3291.10
1321	PŘÍČNÁ STĚNA	1J1721039AF	3060.90
1322	TLUMENÍ PŘ-STĚNY	1J1863353G	1747.50



Odborný posudok číslo: 28023

1326	TLUMENÍ VNI PŘ-STĚNY	1J1863925S	1081.80
1327	STOJNA PŘÍČ-STĚNY	1J0803153D	6124.60
1332	KONZOLA BATERIE	1J0804373E	1064.80
1393	KRYT TORPEDA L	1U0819403C B41	497.70
1394	KRYT TORPEDA P	1U1819416E B41	575.30
1401	PŘ-SKLO VRSTV/TÓN	1U0845011F	4347.90
1408	ROZPĚRNÝ KUS	443845631A 02X	39.62U
1409	AKTIVÁTOR PŘ-SKLA	D 181801A1	179.80
1411	LEPICÍ SADA PŘ-SKLA	DH 009100	708.00
1413	PRIMER PŘ-SKLA	D 00920002	198.50
1415	ODVOD VODY P L	1U0854327B	365.20
1419	SVORKOVNICE P L	1U0845453	243.50
1436	NÁDRŽKA OSTŘIKOVAČE	1J0955453P	1056.40
1445	TRYSKA OSTŘIK-SKLA L	3B0955985	120.80
1446	TRYSKA OSTŘIK-SKLA P	3B0955985	120.80
1453	RAMÍNKO STĚRAČE L	1U1955409	801.40
1454	RAMÍNKO STĚRAČE P	1J1955410A	801.40
1457	STÍRACÍ LIŠTA L	3A1955425	469.60
1458	STÍRACÍ LIŠTA P	6N0955425A	393.10
1461	STĚRAČE PŘ	1U1955603C	2107.10
1465	TÁHLO L	1J0955325A	154.50
1466	TÁHLO P	1J0955325A	154.50
1481	DVEŘE P L	1U4831051	8869.80
1513	TĚSNĚNÍ D DVEŘÍ P L	1U0837697	248.80
1515	TĚSNĚNÍ DVEŘÍ P L	1U4867365E KNW	739.80
1517	TĚSNĚNÍ H DVEŘÍ P L	1U6810957B	384.00
1519	SKLO DVEŘÍ P L TÓN	1U4845201A	1336.50
1547	OVL-OKNA P L VČ MOT	1U0837461B	1780.70
1563	ZÁKL-DESKA PŘ L	3B0837885F	885.00
1565	KLIKA DVEŘÍ P L	3B0837207G GRU	846.60
1567	KRYT MADLA DVEŘÍ P L	3B0837879A GRU	196.70
1571	KLIKA DVEŘÍ VNI P L	1U4837221A JNW	576.60
1573	DRŽÁK KLIKY DVEŘÍ PL	1U1867185C 47H	96.30
1577	ZÁMEK DVEŘÍ P L	6X1837013C	5270.50
1581	ČEP ZÁPADKY ZÁMKU PL	1U0837033B	239.50
1597	VEDENÍ SKLA P L	1U4837431A	519.10
1619	STÍR-LIŠTA VNI P L	1U4837471A	256.90
1625	STÍR-LIŠTA P L	1U4837477A	248.80
1681	LIŠTA DVEŘÍ P L	1U4853515C 01C	363.90
1705	KRYT REPRO P L	1U4867149B 5SE	389.30
1707	REPRODUKTOR P L	1U0035411F	541.80
1711	PANEL DVEŘÍ P L	1U1867011ADLRZ	5960.00
1713	REPRODUKTOR P L	1U0035411E	541.80
1717	ČALOUN D KRYTU P L	1U4868699A	349.12U
1721	ČALOUN H KRYTU P L	1U4868697	111.42U
1723	FÓLIE DVEŘÍ P L	1U4868395F	321.10
1735	ODKL-PROST DVEŘÍ P L	1U4867133A 5SE	1026.10
1737	VNĚJ-ZRCÁTKO L	1U1857501CBGRU	3866.30
1747	KRYT VNI L	1U0837993 47H	160.50
1815	TĚSNĚNÍ DVEŘÍ Z L	1U4867367E KNW	739.80
2127	PRÁH DVEŘÍ L	1U6809605H	4216.80
2257	2-K VYPLN-PĚNA L-STR	D 506KD1A3	1024.40
2265	A-SLOUPEK VNĚ L	1U6809605E	2179.30
2273	VÝZT A-SLOUP VNI H L	1U0809437B	1515.80
2417	2K-LEPIDLO STŘECHY	AKL45000505	445.80
4091	SADA PALIV-POTRUBÍ	1J0130307T	3315.10
4264	TLUMICÍ VÝPLŇ	1U0863909A	832.10
4331	PŘÍSTROJOVÁ DESKA	1U1857007P 47H	19545.60
4332	KRYT L PŘÍSTR-DESKY	1U0857085 47H	280.90
4334	KRYT L	1U1857917 47H	206.00
4415	MOTOR VENTILÁTORU	1J1819021C	7894.50
4428	CHLADIČ TOPENÍ	1J1819031B	4944.60
4443	REGUL-DMYCHADLA	1J0907521	3568.00
4444	TOPENÍ	1J1819151D	323.10
4445	VZDUCHOVOD STŘ	1U1820560	596.70
4446	VZDUCHOVOD STŘ	8L1819655	840.00
4447	VZDUCHOVOD Z	1J0819803A	692.20
4454	VÝPARNÍK VČ SKŘÍNĚ	1J1820007B	19666.00

Odborný posudok číslo: 28023

4456	HADICE KOMPR/KOND	1J0820721AC	6068.40
4461	MAGNET-SPOJKA KPL	1J0820811M	9439.70
4465	KONDENZÁTOR	1J0820413N	13570.90
4467	PŘÍRUBA VYSOUŠEČE	1J0820191D	4601.90
4471	KRYT TOPENÍ	1J1819593A	598.30
4480	TĚLESO ČISTIČE	1J1819640B	634.90
4481	HADICE ODPAŘ/KOND	1J1820741Q	4623.50
4483	HADICE VÝPAR-ZÁSOBN	1J1820743M	8203.50
4494	VLOŽKA ČISTIČE	1J0819644A	708.00
4931	VNITŘNÍ ZRCÁTKO	3B0857511G Y20	1926.50
4933	SLUNEČ-CLONA L	1U0857551G X14	1285.70
4934	SLUNEČ-CLONA P	1U0857552F X14	1285.70
4939	KRYT A-SLOUPKU D L	1U1864605 5SE	203.40
4941	KRYT A-SLOUPKU H L	1U0867457F Y20	248.80
4942	KRYT A-SLOUPKU H P	1U0867458D Y20	248.80
4957	PANEL STROPU	1U6867501BQX09	4309.10
7037	HŘÍDEL KOLA VNĚ L	357498099E	10900.60
7043	HOMOKIN KLOUB VNI L	1K0498103	5356.70
7047	PŘÍČNÉ RAMENO P L	1J0407151C	3493.30
7059	ULOŽ Z PŘÍČ-RAMENE L	1J0407181	514.10
7060	ULOŽ Z PŘÍČ-RAMENE P	1J0407181	514.10
7061	VODICÍ KLOUB P L	1J0407365C	1245.50
7087	TLUMIČ PÉROVÁNÍ P L	1J0413031AM	3532.40
7088	TLUMIČ PÉROVÁNÍ P P	1J0413031AM	3532.40
7091	ULOŽ PRUŽ-JEDN P L	1J0412331C	671.50
7092	ULOŽ PRUŽ-JEDN P P	1J0412331C	671.50
7095	SEDLO PRUŽINY H L	1J0412341	246.20
7096	SEDLO PRUŽINY H P	1J0412341	246.20
7101	DORAZ L	357412303F	539.40
7102	DORAZ P	357412303F	539.40
7103	OCHR-KRYT TLUMIČ P L	357413175A	443.90
7104	OCHR-KRYT TLUMIČ P P	357413175A	443.90
7115	VINUTÁ PRUŽINA P L	1J0411105BG	3348.80
7116	VINUTÁ PRUŽINA P P	1J0411105BG	3348.80
7121	LOŽISKA KOLA PL SADA	1J0498625	2352.40
7141	BRZD-KOTOUČ P L	1J0615301E	1980.00
7142	BRZD-KOTOUČ P P	1J0615301E	1980.00
7165	BRZD-HADICE P L	1J0611701L	602.00
7180	SADA BRZD-DESTIČK PŘ	1J0698151J	1993.40
7201	DISK P L	:1J0601027Q 03C	1488.70
7211	VELKOPL KRYT KOLA PL	:1U0601147G MHB	535.10
7239	DRŽÁK ABS AGREGÁTU	1J0614335C	325.20
7241	HYDRAUL-ČERPADLO ABS	1J0698417A	40905.30
7245	SNÍMAČ OTÁČEK P L	1J0927803	2315.00
7247	SNÍMAČ OTÁČEK Z L	1J0927807B	2680.20
7249	KABEL-SVAZEK P L ABS	1J0927903R	1505.90
7250	KABEL-SVAZEK P P ABS	1J0927903R	1505.90
7251	KABEL-SVAZEK Z L ABS	8L0927904D	1505.90
7252	KABEL-SVAZEK Z P ABS	8L0927904D	1505.90
7269	SILENTBL L STABI PŘ	1J0411314T	241.60
7270	SILENTBL P STABI PŘ	1J0411314T	241.60
7277	TÁHLO L	1J0411315K	494.50
7327	MANŽ L PŘEVOD-ŘÍZENÍ	1J0422831B	137.70
7328	MANŽ P PŘEVOD-ŘÍZENÍ	1J0422831B	137.70
7468	PRUŽ-ULOŽ KŘÍDL-ČERP	038145299A	5371.60
7479	OLEJOVÁ NÁDRŽ	1J0422371C	1092.90
7486	ODVOD-HADICE	1J1422891AJ	2131.40
7487	EXPANZNÍ VEDENÍ	1J0422893GK	6208.80
7488	SACÍ HADICE	1J0422887T	938.40
7505	BRZDOVÝ POSILOVAČ	1J1614106E	6892.50
7515	HL BRZDOVÝ VÁLEC	1J1614019G	3486.40
7519	NÁDRŽKA BRZD-KAPAL	1J1611301	1328.90
7761	CHLADIČ VODY	1J0121253AD	4738.60
7767	RÁM CHLADIČE	1J0121207L B41	1123.80
7769	DRŽ MOTORU VENTILÁT	1J0121206G B41	415.80
7772	KRYT CHLADIČE	1U0121283B	676.90
7773	HADICE CHLADIČE D	1J0122051H	1191.20
7778	KRYT OLEJ-CHLADIČE	038117061C	668.70

Odborný posudok číslo: 28023

7779	CHLADIČ OLEJE	028117021L	4178.30
7787	EXPANZ-NÁDOBA	1J0121403B	497.30
7790	MOT-VĚTRÁKU CHLADIČE	6X0959455F	8596.90
7890	POTR CHLAD-KAPALINY	038121065BG	1423.40
7930	TĚS-SADA BLOKU MOTOR	VIZ VOD.Č. 8075	
7941	VÍKO VENTILŮ	038103469AD	5422.20
7961	TĚSNĚNÍ VÍKA VENTILŮ	038103483D	767.00
8007	KRYT OZUB-ŘEM PŘ H	045109107F	800.70
8008	KRYT OZUB-ŘEM PŘ D	038109175	348.40
8015	KRYT PŘ STŘ OZUB-ŘEM	045109147A	592.80
8021	OZUB-ŘEMEN	038109119P	2176.40
8024	NAPÍNÁK OZUB-ŘEMENE	045109479B	4337.80
8025	KLADKA	038109244J	1060.10
8041	OLEJ-FILTR KPL	038115389D	2472.30
8075	TĚS-HMOTA OLEJ VANY	D 176404A2	738.90
8140	SACÍ POTRUBÍ	1U0805961E	646.20
8142	MĚŘIČ MNOŽ VZDUCHU	038906461B	7023.60
8145	DRŽÁK PAL-FILTRU	1M0127225	1528.30
8147	PALIVOVÝ FILTR	1J0127401A	926.20
8169	ŘÍD-JEDNOTKA MOTORU	038906019PB	29602.00
8179	TLUMIČ	038129807	415.80
8221	HRDLO SÁNÍ	038129713BC	7622.90
8237	KRYT SACÍHO POTRUBÍ	038103925GB	2742.50
8238	TLUMICÍ VÝPLŇ	038103954E	801.60
8351	TĚSNĚNÍ HLAVY VÁLCŮ	038103383DE	2227.90
8388	TR-SÁNÍ VZD-FILTRU	1J0129609B	646.20
8389	HRDLO SÁNÍ VZD-FILTR	1J0129618	487.00
8391	VZDUCHOVÝ FILTR KPL	1J0129607AE	1691.30
8407	KRYT MOTORU	1J0825245E 01C	1340.10
8411	ALTERNÁTOR	038903018P	23888.20
8430	KLADKA KLÍN-ŘEMENE	038145278	1829.90
8433	KLÍNOVÝ ŘEMEN	06A260849B	1578.90
8625	SILENTBLOK L	1J0199429	632.10
8626	SILENTBLOK P	1J0199429	632.10
8727	SPOJ-POTRUBÍ	1J0129684BC	452.20
8747	TLAK-HADICE Z	1J0145828T	1674.40
8750	TLAK-HADICE	1J0145838E	955.20
8751	TLAK-TRUBKA H TURBA	1J0145770T	2624.00
8753	SNÍMAČ PLN-TLAKU	038906051B	2022.80
8755	TLAK-HADICE H	1J0145834T	1039.50
8756	TLAK-HADICE D	1J0145834T	1039.50
8966	TLAKOVÉ POTRUBÍ	1J1721465BD	1417.00
8997	TÁHLO ŘAZENÍ	1J0711265K	4534.40
8998	TÁHLO ŘAZENÍ	1J0711266E	4534.40
9571	HL-KABELOVÝ SVAZEK	1U1971051ND	57280.30
9585	KABEL-SV MOTORU	032971627NS	6728.53U
9586	KABEL-SV MOT-PROST	1J1971090AD	13177.60
9590	KABEL-SV KLIMA	1J1971566AK	8365.40
9592	KABEL-SV ALTERNÁTORU	1J0971349HN	1576.10
9611	KABEL-SV DVEŘÍ P L	1U0971120BG	2916.50
9619	BEZPEČN-DRŽÁK BATERI	1J0937617D	1326.10
9626	BATERIE 70 AH 400 A	000915105AF	5475.70
9631	KRYT H	1J0937555C	303.40
9632	OCHR-POUZDRO	1J0915418	615.30
9633	KABEL BATERIE MINUS	1J0971235AP	1505.90
9635	KABEL BATERIE PLUS	1J0971228BJ	768.70
9636	KRYT D	1J0915345B	424.20
9641	SIRÉNA ALARMU	1J0951605A	3630.30
9643	HOUKAČKA	6U0951101B	353.20
9647	DRŽÁK HOUKAČKY	1J1906216A	161.10
9659	ŘÍD-JEDN ALARMU	1U1959647C	3023.50
9974	OLEJ SERVOŘÍZENÍ	NN	
1000	INTERIÉR PO POŽIARI	VYČISTIŤ	3000.00*
1000	PNEUMATIKA	195/65 R15 91 T	2564.00*
1000	PLAST DIELY ČISTIŤ	NAVIAC PRÁCA	2000.00*
1000	MOTOROVÝ	OLEJ	2550.00*
1000	PREVODOVÝ	OLEJ	670.00*
1000	CHLADIACA	KVAPALINA	1500.00*

Odborný posudok číslo: 28023

1000	BRZDOVÁ	KVAPALINA	180.00*
1000	ZMES DO OSTREKOVAČA	2L	200.00*
1000	OLEJOVÁ	MIERKA	400.00*
1000	POVRCH PO POŽIARI	UMÝŤ VČ. SKIEL	500.00*

M Z D A Z A P R Á C I	ČJ	10 ČJ=1 HOD	CENA/TRĚ	1 =629.40	SKK/HOD
			CENA/TRĚ	2 =789.90	SKK/HOD
			CENA/TRĚ	3 =789.90	SKK/HOD

PRAC POZ Č/ VOD-Č	JEDNOTLIVÉ/SDRUŽENÉ PRÁCE	TŘ	ČJ	PRAC CENA
NN	AGREGÁTY PŘ V-Z OBSAHUJE:MOTOR S PŘEVODOVKOU, PŘ-NÁPRAVNICI A ŘÍZENÍ V-Z, BRZD-SOUST ODVZDUŠNIT NEOBSAHUJE:PŘ-NÁPRAVU PŘEMĚŘIT A SEŘÍDIT	2	81	6398.19
50 74 53 00	DÍLY PODBĚHU P L DEMONTOVAT OBSAHUJE: KRYT NÁRAZNÍKU VČ DRŽÁKU, OBA SVĚTLOMETY, OBĚ SMĚROVKY, RÁM MASKY, BATERII, BLATNÍK, VLOŽKU PODBĚHU, VYROVNÁNÁDOBKU A PŘ-VÍKO VČ TĚSNĚNÍ V-Z, CHLADIČ UVOLNIT-UPEVNIT	3	19	1500.81
50 74 55 20	PODBĚH P L VYMĚNIT OBSAHUJE: PODĚLNÍK PŘ HOR VYMĚNIT	3	87	6872.13
50 74 59 20	DÍLY PODBĚHU P L MONTOVAT OBSAHUJE: DEMONTOVANÉ DÍLY ZAMONTOVAT, POPŘ VYMĚNIT, SVĚTLOMETY SEŘÍDIT	3	37	2922.63
50 79 55 50	PODĚLNÍK P L VYMĚNIT (SDRUŽ-PR)	3	19	1500.81
66 01 37 50	PŘEDNÍ KRYT VYMĚNIT (VYMONT)	2	2	157.98
NN	KRYT PŘ-NÁRAZNÍKU VYMĚNIT (VYMONT)	2	2	157.98
55 22 55 50	OBSAHUJE: PŘ-SPOJLER V-Z PŘ-VÍKO VYMĚNIT (VYMONT)	2	4	315.96
55 25 20 50	OBA ZÁVĚSY PŘ-VÍKA V-Z	2	4	315.96
94 15 20 00)	OBA SVĚTLOMETY VYMĚNIT (VYMONT)	2	4	315.96
50 09 55 00	VLEČNÝ HÁK PŘ VYMĚNIT	3	4	315.96
50 38 55 51	RÁM MASKY VYMĚNIT (VYMONT) OBSAHUJE: ZÁMEK PŘ-VÍKA A HOUKAČKU V-Z	3	3	236.97
NN	H-DÍL PŘÍČ-STĚNY VYMĚNIT	3	35	2764.65
NN	PROTIHLUKOVOU IZOLACI PŘEDNÍ STĚNY V-Z	2	4	315.96
NN	PŘ-STĚNU VYMĚNIT	3	30	2369.70
64 14 19 00	PŘEDNÍ SKLO V-Z OBSAHUJE: SLUNEČ-CLONY A KRYT TORPEDA V-Z	3	22	1737.78
92 19 19 50)	TÁHLO STĚRAČE V-Z	2	1	78.99
57 51 55 50	DVEŘE P L VYMĚNIT (VYMONT) OBSAHUJE: VŠECHNY DÍLY PŘEMONTOVAT	2	16	1263.84
58 63 19 00	TĚSNĚNÍ DVEŘÍ Z L V-Z	2	3	236.97
51 37 53 21)	A-SLOUPEK D L - ČÁSTEČ DÍLY DEMONTOVAT OBSAHUJE: PANELE V MÍSTĚ OPRAVY V-Z	3	1	78.99
51 37 55 21	A-SLOUPEK D L - ČÁSTEČ VYMĚNIT	3	37	2922.63
51 37 59 21)	A-SLOUPEK D L - ČÁSTEČ DÍLY MONTOVAT OBSAHUJE: DEMONTOVANÉ DÍLY ZAMONTOVAT, POPŘ VYMĚNIT	3	1	78.99
51 38 55 50	VÝZTUHU A-SLOUPKU D L VYMĚNIT	3	16	1263.84
NN	VÝZTUHU A-SLOUPKU H L VYMĚNIT	3	15	1184.85
51 45 53 21	PRÁH DVEŘÍ P L - ČÁSTEČ DÍLY DEMONTOVAT OBSAHUJE: PŘ-DVEŘE, TĚSNĚNÍ PŘ-DVEŘÍ, KRYT B-SLOUPKU A PŘ-SEADLO V-Z	3	7	552.93
51 45 55 21	PRÁH DVEŘÍ P L ČÁSTEČNĚ VYMĚNIT	3	42	3317.58
51 45 59 21	PRÁH DVEŘÍ P L - ČÁSTEČ DÍLY MONTOVAT OBSAHUJE: DEMONTOVANÉ DÍLY ZAMONTOVAT, POPŘ VYMĚNIT	3	11	868.89
70 84 19 00)	PANEL STROPU V-Z (HOR KRYTY A-SLOUPKŮ VYMONT) OBSAHUJE: KRYTY B-/C-SLOUPKŮ H A KONC-LIŠTU Z V-Z	2	20	1579.80

Odborný posudok číslo: 28023

70 68 19 00	KRYT C-SLOUPKU D L V-Z	2	2	157.98
70 68 19 00	KRYT C-SLOUPKU D P V-Z	2	2	157.98
72 01 20 00	OBĚ SEDADLA PŘ V-Z	2	4	315.96
72 49 20 00	ZAD-SEDADLO V-Z	2	2	157.98
72 47 20 00	Z-OPĚRÁK V-Z	2	2	157.98
70 41 19 00)	PODL-KRYTINU V-Z	2	4	315.96
69 12 20 00	OBA BEZPEČNOSTNÍ PÁSY Z V-Z	2	5	394.95
69 13 19 00)	BEZPEČNOSTNÍ PÁS P L V-Z	2	3	236.97
69 13 19 00)	BEZPEČNOSTNÍ PÁS P P V-Z	2	3	236.97
70 25 20 00)	OBĚ PRAHOVÉ LIŠTY V-Z	2	5	394.95
NN	PŘÍSTR-DESKU V-Z	3	16	1263.84
	OBHAJUJE: KRYT VLOŽKY PŘÍSTR-DESKY A PŘÍRUČ-SCHRÁNKU V-Z			
70 18 19 50	PŘÍSTROJOVOU DESKU VYMĚNIT	2	5	394.95
NN	ROZVOD VZDUCHU STŘ V-Z	2	3	236.97
68 15 19 00	ODKLÁDACÍ SCHRÁNKU V-Z	2	2	157.98
85 18 19 50)	PYLOVÝ FILTR V-Z	2	1	78.99
68 17 19 01	STŘ-KONZOLU Z V-Z	2	2	157.98
87 01 19 50	TĚLESO ROZDĚLOVAČE V-Z	3	13	1026.87
87 68 19 01	MOTOR VENTILÁTORU V-Z	2	4	315.96
80 23 19 50	VÝMĚNÍK TOPENÍ V-Z	2	3	236.97
NN	VZDUCHOVOD STŘ V-Z	2	3	236.97
80 55 19 50	VÝDECH VZDUCHU PŘ U NOHOU V-Z	2	1	78.99
80 57 19 50	VÝDECH VZDUCHU ZAD U NOHOU V-Z	2	1	78.99
23 59 19 00)	MĚŘIČ MNOŽSTVÍ VZDUCHU V-Z	2	2	157.98
NN	OZUB-ŘEMEN UVOLNIT-UPEVNIT	2	3	236.97
15 24 19 36)	OZUBENÝ ŘEMEN V-Z	2	8	631.92
47 76 19 31	VAKUOVÉ ČERPADLO V-Z	2	5	394.95
27 22 19 31)	ALTERNÁTOR V-Z	2	5	394.95
15 82 19 37)	VÍKO VENTILŮ V-Z	2	3	236.97
10 31 19 00	ZÁVĚS MOTORU P V-Z	2	7	552.93
15 70 19 37)	HLAVU VÁLCŮ V-Z	2	25	1974.75
15 80 19 50	TĚSNĚNÍ HLAVY VÁLCŮ V-Z (HLAVA VÁLCŮ VYMONT)	2	1	78.99
23 80 19 00)	SACÍ POTRUBÍ V-Z	2	8	631.92
19 50 19 37)	ČERPADLO V-Z	2	4	315.96
17 33 19 00)	PŘÍRUBU OLEJOVÉHO FILTRU V-Z	2	7	552.93
21 41 19 00)	VÝTLAČ-TRUBKU H MEZICHLADIČE V-Z	2	2	157.98
21 41 19 01)	VÝTLAČ-TRUBKU D MEZICHLADIČE V-Z	2	2	157.98
NN	LANKO SPOJKY V-Z	2	4	315.96
26 15 19 00	TEPELNÝ CHRÁNIČ PŘ V-Z	2	2	157.98
47 15 19 00	HLAVNÍ BRZDOVÝ VÁLEC V-Z	2	9	710.91
47 10 19 00	EXPANZNÍ NÁDOBKU V-Z	2	3	236.97
48 97 19 00	ZÁSOBNÍK OLEJE V-Z	2	5	394.95
48 95 19 00	HADICI V-Z	2	7	552.93
48 94 19 00	HADICI V-Z	2	7	552.93
NN	SACÍ HADICI SERVOŘÍZENÍ V-Z	2	6	473.94
48 10 19 00	VOLANT V-Z (OBSAHUJE: AIRBAG)	2	4	315.96
48 53 19 50	MANŽETU L PŘEVODOVKY ŘÍZENÍ VYMĚNIT	2	1	78.99
48 53 19 50	MANŽETU P PŘEVODOVKY ŘÍZENÍ VYMĚNIT	2	1	78.99
47 70 19 50	POSILOVAČ BRZD VYMONTOVAT/ZAMONTOVAT	2	9	710.91
44 05 20 00	KOLO/KOLA V-Z	2	2	157.98
44 40 55 50	DISK/PNEU P L DEMONT-MONTOVAT	2	2	157.98
40 57 19 50	LOŽISKO KOLA P L V-Z	2	3	236.97
46 50 20 50)	BRZDOVÝ KOTOUČ P P V-Z	2	3	236.97
46 36 20 50)	BRZDOVÉ DESTIČKY P L V-Z	2	2	157.98
46 36 20 50)	BRZDOVÉ DESTIČKY P P V-Z	2	2	157.98
47 26 20 50)	BRZDOVOU HADICI P L V-Z	2	2	157.98
40 85 20 00)	OBĚ PRUŽICÍ JEDNOTKY PŘ V-Z	2	6	473.94
40 50 20 50)	OBĚ LOŽISKOVÁ TĚLESA PŘ-KOL V-Z	2	7	552.93
40 75 20 50	OBĚ SPIRÁL-PRUŽINY PŘ V-Z	2	3	236.97
NN	BRZD-TŘMENY PŘ UVOLNIT-UPEVNIT	2	1	78.99
40 17 19 50	DOLNÍ PŘÍČNÉ RAMENO P L V-Z	2	3	236.97
40 17 19 50	DOLNÍ PŘÍČNÉ RAMENO P P V-Z	2	3	236.97
40 41 19 50)	KLOUBOVÝ HŘÍDEL L V-Z	2	6	473.94
40 20 19 50	ULOŽENÍ PŘÍČ-RAMENE P L V-Z	2	4	315.96
40 20 19 50	ULOŽENÍ PŘÍČ-RAMENE P P V-Z	2	4	315.96
40 45 19 50	STEJNOBĚŽNÝ KLOUB VNĚ L V-Z	2	3	236.97

Odborný posudok číslo: 28023

40 44 19 50	STEJNOBĚŽNÝ KLOUB VNI L V-Z	2	3	236.97
NN	TLAKOVÉ VEDENÍ V-Z	2	2	157.98
30 01 07 50	SPOJKU ODVZDUŠNIT (SDRUŽ-PR)	2	2	157.98
87 34 19 50)	KOMPRESOR KLIMATIZACE UVOLNIT-UPEVNIT	2	2	157.98
87 27 19 50)	MAGNET-SPOJKU KOMPRESORU V-Z	2	3	236.97
87 50 19 50)	KONDENZÁTOR V-Z	2	4	315.96
87 55 19 50)	VYSOUŠEČ V-Z	2	1	78.99
87 43 19 50	POTRUBÍ KOMPRESOR-KONDENZÁTOR V-Z	2	4	315.96
87 47 19 00)	POTRUBÍ KONDENZÁTOR-VÝPARNÍK V-Z	2	9	710.91
87 60 19 50	VÝPARNÍK V-Z	2	4	315.96
45 30 19 00	HYDRAUL-JEDNOTKU ABS V-Z	2	11	868.89
45 11 19 50	SNÍMAČ OTÁČEK P L V-Z	2	2	157.98
45 15 19 50	SNÍMAČ OTÁČEK Z L V-Z	2	2	157.98
NN	KABEL-SV ABS PŘ L V-Z	2	4	315.96
NN	KABEL-SV ABS PŘ P V-Z	2	4	315.96
NN	KABEL-SV ABS Z L V-Z	2	4	315.96
NN	KABEL-SV ABS Z P V-Z	2	4	315.96
20 34 19 00	PALIVOVÝ FILTR VYMONTOVAT/ZAMONTOVAT	2	3	236.97
NN	PALIVOVÉ POTRUBÍ V-Z	2	8	631.92
97 85 19 00)	UKOSTŘ-KABEL V-Z	2	1	78.99
97 45 19 00	PLUS KABEL V-Z	2	3	236.97
92 60 19 00	NÁDRŽKU OSTŘIKOVAČE SKLA V-Z	2	2	157.98
NN	KABEL-SVAZEK KOMPRESORU KLIMATIZACE V-Z	2	13	1026.87
NN	KABEL-SVAZEK MOTOR-PROSTORU V-Z	2	22	1737.78
NN	KABEL-SVAZEK MOTORU V-Z	2	16	1263.84
NN	KABEL-SVAZEK ALTERNÁTORU V-Z	2	5	394.95
97 80 19 50	SADU VEDENÍ DVEŘÍ P L V-Z	1	3	188.82
NN	HLAVNÍ SADU KABELŮ V-Z	1	60	3776.40
96 87 19 00	ŘÍDICÍ JEDNOTKU ALARMU V-Z	2	7	552.93
23 60 19 50)	ŘÍD-JEDNOTKU VSTŘIKOVÁNÍ V-Z	2	1	78.99
4475	KLIMATIZACE ODSÁT VZDUCH	2	2*	157.98
7155	TĚL TŘMENE BRZDY L VYMONT/ZAMONT	2	5*	394.95
8965	SPOJKOVÝ VÁLEC VYMONT/ZAMONT	2	5*	394.95
8967	VÁLEC SPOJKY VYMONT/ZAMONT	2	5*	394.95
9942	AIRBAG SYSTÉM PŘEZKOUŠET	2	2*	157.98
1000	KLIMATIZÁCIA NAPLNITĚ			2000.00*
1000	MOTOROVÝ OLEJ VYMENITĚ	1*	5*	314.70
1000	PREVODOVÝ OLEJ VYMENITĚ	1*	5*	314.70
1000	CHLADIACA KVAPALINA VYMENITĚ	1*	3*	188.82
1000	BRZDOVÁ KVAPALINA VYMENITĚ	1*	5*	314.70
1000	GEOMETRIA NASTAVITĚ			1000.00*
1000	ALARM OPRAVITĚ	1*	15*	944.10
1450	MOTOR PŘ-STĚRAČŮ PŘEZKOUŠET	2	2*	157.98
4455	KOMPRESOR PŘEZKOUŠET	2	10*	789.90
7300	PŘEVODKA SERVOŘÍZENÍ PŘEZKOUŠET	2	5*	394.95
7461	KŘÍDLOVÉ ČERP PŘEZKOUŠET	2	5*	394.95
8501	STARTÉR PŘEZKOUŠET	2	7*	552.93

51 01 75 02)	DÍLY KAROSÉRIE - KONZERVACE DUTIN	3	2	157.98
51 01 75 50	PŘ-VÍKO - DUTINY KONZERVOVAT	3	1	78.99
51 01 75 50	PODĚLNÍK P L DUTINU KONZERVOVAT	3	1	78.99
51 01 75 50	A-SLOUPEK L DUTINY KONZERVOVAT	3	1	78.99
51 01 75 50	DVEŘE P L - KONZERVACE DUTIN	3	1	78.99
51 01 75 50	PRÁH DVEŘÍ L - DUTINY KONZERVOVAT	3	1	78.99
50 55 73 50	BLATNÍK P L OCHR-NÁTĚŘ SPODKU NANĚST	3	3	236.97
50 74 73 50	PODBĚH P L ANTIKOROZ-OCHRANU NANĚST	3	4	315.96

L A K O V Á N Í ČJ 10 ČJ=1 HOD CENA = 789.90 SKK/HOD

PRAC POZ Č/ VOD-Č	PRAC POSTUP	2-VRSTEV METALÍZA VODOU ŘEDITELNÝ LAK	ČJ	PRAC CENA
63 29 61 51	PŘ-NÁRAZNÍK	LAK NOVÉHO DÍLU S1	13	1026.87
LE 0391	PŘEDNÍ SPOJLER	LAK NOVÉHO DÍLU S1	7	552.93
66 01 61 01	MŘÍŽKA CHLADIČE	LAK NOVÉHO DÍLU S1	11	868.89
55 22 61 01	VÍKO MOTORU	LAK NOVÉHO DÍLU S1	22	1737.78

Odborný posudok číslo: 28023

50 55 61 01	BLATNÍK P L	LAK NOVÉHO DÍLU S1	13	1026.87
57 51 61 01	DVEŘE P L	LAK NOVÉHO DÍLU S1	19	1500.81
LE 1565	KLIKA DVEŘÍ P L	LAK NOVÉHO DÍLU S1	2	157.98
66 79 61 01	VNĚJ-ZRCÁTKO L	LAK NOVÉHO DÍLU S1	11	868.89
51 45 61 51	PRÁH L	LAK NOVÉHO DÍLU S1	13	1026.87
LE 2269	A-SLOUPEK L D	LAK NOVÉHO DÍLU S1	4	315.96
L 0930	PŘEDNÍ ČELO KPL	LAK POVRCHU S2	5	394.95
L 1117	PODBĚH P L	LAK POVRCHU S2	5	394.95
L 1311	MEZISTĚNA	LAK POVRCHU S2	5	394.95
L 1321	KRYT	LAK POVRCHU S2	6	473.94
BEZ OZNAČENÍ	FARBA	MIEŠAŤ	2*	157.98
BEZ OZNAČENÍ	SKÚŠOBNÝ	NÁSTREK	2*	157.98
51 45 61 01)	ČASOVÉ NAVÝŠENÍ PRO HL-PRÁCI PŘI LAKOVÁNÍ PRAHU L - LAK NOVÉHO DÍLU ST S1		9	710.91
51 01 71 31	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE K LAKOVÁNÍ 2-VRSTVÉHO LAKU NOVÉHO DÍLU S1 (DÍL/Y ZAMONT)		19	1500.81
51 01 71 60	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE K LAKOVÁNÍ 2-VRSTVÉHO LAKU PLASTŮ (DÍL/Y VYMONT)		7	552.93
NÁKLADY NA LAKOVÁNÍ (MATERIÁL)			CENA	
MATERIÁL KONSTANTA			112 %	827.68
LAKOVÁNÍ NOVÝCH DÍLŮ			28.33 X 416 QDM	11787.78
LAKOVÁNÍ POVRCHU			15.75 X 174 QDM	2741.96

P Ř E H L E D	V Ý S L E D K Ů	SKK	SKK
N Á H R A D N Í D Í L Y			
REŽIJNÍ MATERIÁL( 2.0%)		666 151.59	13 323.03
DÍLY CELKEM.....			679 474.62
M Z D A Z A P R Á C I ČJ 10 ČJ = 1 HOD			
CELKEM TR 1	96 ČJ X 629.40 SKK/HOD	6 042.24	
CELKEM TR 2	588 ČJ X 789.90 SKK/HOD	46 446.12	
CELKEM TR 3	415 ČJ X 789.90 SKK/HOD	32 780.85	
PAUŠÁLNÍ ČÁSTKA		3 000.00	
PRÁCE CELKEM.....		88 269.21	
V E D L E J Š Í N Á K L A D Y			
OCHR NÁTĚR SPODKU			
CELKEM TR 3	7 ČJ X 789.90 SKK/HOD	552.93	
MATERIÁL		245.00	
KONZERVACE DUTIN			
CELKEM TR 3	7 ČJ X 789.90 SKK/HOD	552.93	
MATERIÁL		290.00	
CELK ČÁSTKA VEDL NÁKLADY .....		1 640.86	
L A K O V Á N Í ČJ 10 ČJ = 1 HOD			
MZDA ZA PRÁCI	175 ČJ X 789.90 SKK/HOD	13 823.25	
LAK MATERIÁL		15 357.42	
LAK CELKEM .....		29 180.67	
NÁKLADY NA OPRAVU BEZ DPH .....		798 565.36	
DPH 19.00 %			151 727.42
NÁKLADY NA OPRAVU VČ DPH .....		950 292.78	

## VYSVĚTLIVKY:

U=CENY NÁHR DÍLU KONVERTOVÁNY

\* = ÚDAJE UŽIVATELE

: = DÍL DODÁVÁN LAKOVANÝ

CENY ND = DOPOR. CENY VÝROB/IMPORT

ZAX = ČAS-NORMU ZAJISTIL AUDATEX

CENY ND=NCDV.

Č. ND NENÍ OBJEDNACÍM ČÍSLEM

BEZ OZNAČ = ŽÁDNÉ Č-ND/Č-PRAC POZ

)=ČAS-JEDNOTKY V JINÉ POZICI OBSAŽEN

LICENZE AAD, spol. s r.o.

Odborný posudok číslo: 28023

---

Príloha číslo: 2

**Fotodokumentácia**

1



2





Odborný posudok číslo: 28023

---

3



4



Odborný posudok číslo: 28023

---

5



6



Odborný posudok číslo: 28023

---

7



8



Odborný posudok číslo: 28023

---

9



10



Odborný posudok číslo: 28023

---

11



12

